

HOEKSTRA ONGEDIERTE BESTRIJDING

Inspectie woning op houtaantasters

Hoekstra Ongedierte Bestrijding kan voor u een inspectie uitvoeren om te kijken of er houtaantasters aanwezig zijn in:

- Renovatie van huurwoningen.
- Woning in aankoop.
- Woning in de verkoop.

U krijgt van mij een gedegen inspectie rapport met foto's van de eventuele aantasting. Aantasting veroorzaakt door bijvoorbeeld: Houtworm, Boktor, Grote houtwormkever, Heipaalkever of van Zwammen.



boktor

In dit document staat ook een bestrijdingsplan. Hierin staat vermeld wat er moet gebeuren voor een gedegen bestrijding, zowel preventief (voorkomend) als curatief (oplossend) om van de aantasting af te komen. Wat voor middelen er gebruikt kunnen worden voor een goede bestrijding. En een globale schatting van de prijs.

Wanneer u vraagt voor een gekoppelde offerte dan is dit ook mogelijk.



huiszwam